




Трещина торцевой стены около входной группы по ул. Шортанова. (гл. фасад)



Общий вид наружной стены вдоль проезда. Уширения под металлические колонны выше отметки подошвы фундамента